

### **Die 7 Mudas\***

**oder: Die Verschwendung der Ressourcen**

1. Überproduktion
2. Wartezeiten
3. unnötige Bewegungsabläufe
4. fehlerhafte Prozesse, nicht fertigungsgerechtes Design
5. zu hohe Lagerbestände
6. unnötige Transportaktivitäten
7. Ausschuss und Nacharbeit

\*Muda (jap.) ≈ Muß das sein ?

[www.ingenieurprojekt.de](http://www.ingenieurprojekt.de)

[info@ingenieurprojekt.de](mailto:info@ingenieurprojekt.de)

Ingenieurgesellschaft

für Systemplanung,

Integration und

Realisierung mbH

Lothringerstr.52

52070 Aachen

Tel. +49(0)241- 4048 50

Fax +49(0)241- 4048 79

[www.ingenieurprojekt.de](http://www.ingenieurprojekt.de)

[info@ingenieurprojekt.de](mailto:info@ingenieurprojekt.de)